


A-A



TRAVAIL A FAIRE

Dessinez la pièce 1 à l'échelle 2:1

- soin /4
- vue de face (non coupée) /4
- vue de gauche coupe A-A /4
- vue de dessus coupe B-B /4
- 3 cotes tolérancées relatives aux 3 ajustements:
 - 2 avec 1: 10H7/e8
 - 3 avec 1: 12H7/f7
 - bras plieuse avec 1: 12H7/g6 /2
- 5 cotes nécessaires à l'usinage du taraudage borgne (attention à l'échelle) /2

TOTAL /20



Nom: _____

Classe: _____

Date: _____

N° _____

Echelle: _____

DMT20

A4

