

TRAVAIL A FAIRE

Dessins à l'échelle 1:1
sans parties cachées

- soin /3

Zone A pièce 2

- vue de face demi-coupe A-A /3

- demi-vue de dessus /2

- cotes relatives aux ajustements /2

- cotation du taraudage /2

Zone B pièce 1

- vue de face coupe A-A /3

- vue de dessus /2



- vue partielle coupe B-B /1

- cotes relatives aux ajustements /2

Total /20

A




A-A



B

A-A

B-B



VERIN DE SERRAGE
ROTRING

Nom: _____

Classe: _____ Date: _____

Echelle: _____ N°: _____

